

2024年土壤隐患排查“回头看”隐患台账

序号	时间	地点	问题描述	整改措施	责任部门	责任人员	整改完成时限	改善前状态	状态	完成时间	改善佐证	验证人
1	6月10日	六 车间	六车间使用的原料洒落在地面上。泄露的物料未得到有效清理，容易造成地坪腐蚀进而化学品渗漏进地底。	责令生产部立即清理，并将多余物料退库处理。	生产部	沈兵	6月11日		已整改	6月11日		温妍
2	6月10日	公用工程	循环水泵在加机油时有溢出，未及时清理，有渗漏进地底的风险。	及时清理溢出的机油。	生产部	沈兵	6月11日		已整改	6月11日		温妍